

## ÇİZİMLERDE Ø İŞARETİ VE BAZI TÜRKÇE KARAKTERLER ÇIKMIYORSA NASIL DÜZELTİLİR ?

### 1) CAD programında Ø işaretlerini görmek için

c:\Program Files (x86)\Goksa\istCAD2021\Yardimci\Fonts\CAD\_font

klasöründe bulunan **.shx** uzantılı dosyaları

<input type="checkbox"/>	CELAOK	shx
<input type="checkbox"/>	romans	shx
<input type="checkbox"/>	ROMANSTA	SHX
<input type="checkbox"/>	Turkce	shx

Kullandığınız CAD programının Fonts klasörüne kopyalayınız. (AUTOCAD ya da GSTARCAD Fonts dizinine)

### 2) CAD programında Türkçe Karakterler için

c:\Program Files (x86)\Goksa\istCAD2021\Yardimci\Fonts\WIN\_font

klasöründe bulunan **.ttf** uzantılı dosyaların hepsini seçip ENTER tuşuna basarak yükleyiniz.

<input type="checkbox"/>	ARIALNC	TTF
<input type="checkbox"/>	CourGok	ttf
<input type="checkbox"/>	CourGokb	ttf
<input type="checkbox"/>	Coursta	ttf
<input type="checkbox"/>	Courstabd	ttf
<input type="checkbox"/>	Gokletr	ttf
<input type="checkbox"/>	Goklight	ttf
<input type="checkbox"/>	STAlight	ttf

Hepsi seçilip ENTER tuşuna basıldığında ekrana gelen aşağıdaki formda Yükle seçilerek font yüklenir.

(Bütün ttf dosyalar için bu şekilde yükleme yapınız)

